

ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIES



DESCRIPCIÓN

Potente espuma limpiadora profesional para eliminar casi cualquier suciedad de todo tipo de superficies sin riesgo de que se vean dañadas.

CARACTERÍSTICAS

- No deja marcas sobre superficies transparentes.
- Rendimiento muy alto por su aplicación en forma de espuma.
- Aplicación cómoda en superficies horizontales y verticales.
- Propiedades antiestáticas para ralentizar la aparición de polvo.
- Puede sustituir a los productos limpia cristales, limpiadores de plásticos y salpicaderos y productos para la limpieza de tapicerías.
- Elimina grasas, polvo, suciedad incrustada, nicotina, huellas, restos de insectos, etc.
- Puede emplearse sobre plásticos, metal, cristal, superficies lacadas, tela, cuero, etc.
- Deja un olor fresco.
- Acabado sin residuos.
- Libre de siliconas.
- Uso interior y exterior.

APLICACIONES

Producto ideal para la completa limpieza del interior, así como partes del exterior, de coches, camiones, autocares, etc.

- Superficies acristaladas: lunas, espejos, ventanas, pantallas, etc.
- Superficies pintadas tales como capó del motor, paragolpes, parrilla delantera, llantas, eliminando suciedad, insectos, excrementos de pájaros, etc.
- Elementos de tela del interior del vehículo: asientos, revestimientos interiores de puertas y techos, etc.
- Superficies de plástico y cuero: volantes, salpicaderos, reposabrazos, reposacabezas, gomas de puerta, paragolpes, faros, etc.

ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Agua, disolventes y tensioactivos
Contenido:	750 ml
Aspecto:	Espuma blanca
Temperatura de aplicación:	10 – 35 °C
Propelente:	Propano/butano
Olor:	Manzana-pera

MODO DE USO

Agitar vigorosamente el aerosol antes su uso, es preferible aplicar el producto sobre un paño y frotar, pero sobre cristal y tapizados puede aplicarse directamente.

No aplicar sobre superficies calientes.

Dejar actuar unos minutos y frotar con un paño para eliminar la suciedad.

Aclarar con abundante agua inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 10 °C y 20 °C.